

گزارش عملکرد واحد مدیریت بحران در سال ۱۴۰۲

- ۱- بازسازی سقف طبقه ی اول کتابخانه جهت جلوگیری از نشت آب
- ۲- شارژ دوره ای کپسول های اطفای حریق
- ۳- کنترل عملکرد پمپ های آتش نشانی و فایر باکس ها
- ۴- کنترل عملکرد سیستم اعلام حریق تحت BMS
- ۵- کنترل فشار کپسول های سیستم اطفای خودکار